

Balatonvilágos, Club Aliga Üdülőközpont Strand



Alapadatok

Megye:	Somogy
Település:	Balatonvilágos
Fürdőhely címe:	8171 Balatonvilágos, Aligai út 1.
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01953
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Balatonvilágos, Club Aliga Üdülőközpont Strand
A fürdővíz rövid neve:	Club Aliga Strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 12. 06.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	–

Balatonvilágos, Club Aliga Üdülőközpont Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.9858
Monitoring pont K-hosszúság:	18.1634
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, ivóvízkivétel, hajózás, horgászat
Átlagos napi fürdőzőszám:	300-500 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23-25 °C
Átlagos vízmélység:	0,6 - 0,7 m
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély, lankás
Mederanyag jellemzése:	homokos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Balatonvilágos, Club Aliga Üdülőközpont Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése: terület közművesített, 2 vizesblokk, 1 fürdő konténer, 1 öltöző konténer, női-férfi WC, akadálymentesített WC, zuhanyzók, pelenkázó, szeméttárolók

Csapadékvíz bevezetése: igen

Szennyezést okozó csapadékmennyiség: 100-150 mm

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata: nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása: nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk: nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata: nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: nem áll fenn

Védőterület leírása: Üdülőtelkek vannak mellette, szennyező tevékenységet nem folytatnak.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása: Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása: A strandon elhelyezett információs tábla.

Balatonvilágos, Club Aliga Üdülőközpont Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	természeti eredetű, emberi eredetű
A szennyezőforrás lokalizációja:	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	folyamatos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–

Balatonvilágos, Club Aliga Üdülőközpont Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

