

Békés, Dánfoki Szabadstrand



Alapadatok

Megye:	Békés
Település:	Békés
Fürdőhely címe:	5630 Békés, 6929/50 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Kettős-Körös
A felszíni víz jellege:	szivornya
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_00401
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	-
A fürdővíz neve:	Békés, Dánfoki strand
A fürdővíz rövid neve:	Dánfok
Az illetékes hatóság megnevezése:	Békés Megyei Kormányhivatal Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: (66) 540-690, (66) 795-042 – e-mail: nepeu@bekes.gov.hu web: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes Hivatali kapu: ANTSZDAR, KRID: 506231901
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 05. 05.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2023


Békés, Dánfoki Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.75758
Monitoring pont K-hosszúság:	21.15661
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	70 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22 °C
Átlagos vízmélység:	100 cm
Maximum vízmélység:	170 cm
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	A kijelölt mederrészt mesterségesen elterített homok borítja, mely szükség esetén felülszórásra kerül.
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kifogásolt



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Ki van alakítva öltözőépület, benne női és férfi zuhanyzó, női-, férfi és akadálymentes WC kézmosóval. Hulladékgyűjtő edények ki vannak helyezve a strand területén. A vendégek részére ivóvíz minőségű vizet biztosítanak.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	A vízvédelmi hatóság adata alapján nincs csapadékvíz bevezetés.
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	igen, fenn áll
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	ad hoc jellegű előfordulás
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	igen, fenn áll
Védőterület leírása:	A Kettős-Körös bal oldalán Békés város területén a Dánfoki szivornya alatt 13000 m ² . A partszakasz rézsútós kialakítású.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	A Dánfoki Szabadstrand vízminőségét a Kettős-Körös folyó vízminősége határozza meg, a vízfrissítést biztosító Dánfoki szivornya a Kettős-Körös folyó 26,68 fkm szelvényében van. A Dánfoki szabadstrand és a Kettős-Körös közötti szakaszon semmilyen bevezetés nincs.

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a www.kovizig.hu internetes felületen.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a www.kovizig.hu internetes felületen.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

Egyéb kiegészítő jellemzők felsorolása

Biológiai elemek minősítése mérsékelt:

- halas minősítése közepes

Fizikai-kémiai elemek minősítése kiváló:

- oxigén háztartás kiváló
- tápanyagok kiváló
- sótartalom kiváló
- savasság kiváló

Specifikus szennyezőanyagok szerinti minősítése jó.

Ökológiai minősítése mérsékelt.

Hidromorfológiai minősítése rossz.

A nyári kisvízi állapot idején a Békési duzzasztó stabil vízszintet tart, aminek egyik hatása, hogy a folyó természetes sebessége lelassul, állóvíz jellegűvé válik. A vízjárás és a meteorológiai események kedvezőtlen alakulása esetén algásodás következhet be.

A strand fényképfelvételei



Békés, Dánfoki Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

