

Doboz, Szanazugi Szabadstrand



Alapadatok

Megye:	Békés
Település:	Doboz
Fürdőhely címe:	Doboz, külterület 0150 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Kettős-Körös
A felszíni víz jellege:	folyó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_00402
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	-
A fürdővíz neve:	Doboz, Szanazugi strand
A fürdővíz rövid neve:	Szanazug
Az illetékes hatóság megnevezése:	Békés Megyei Kormányhivatal Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: (66) 540-690, (66) 795-042 – e-mail: nepeu@bekes.gov.hu web: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes Hivatali kapu: ANTSZDAR, KRID: 506231901
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 05. 06.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2025


Doboz, Szanazugi Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.70187
Monitoring pont K-hosszúság:	21.26673
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	85 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22 °C
Átlagos vízmélység:	65 cm
Maximum vízmélység:	150 cm
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	A természetes mederrészek vízszéleitől befele 15-20 m-ig homokos, majd onnan agyagos részek találhatóak. A homokos részek évente rendszeresen felülszórásra kerülnek.
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Doboz, Szanazugi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Ki van alakítva díjmentesen igénybe vehető WC, kézmosó, öltöző fürke. Hulladékgyűjtő edényzetek ki vannak helyezve.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	A vízvédelmi hatóság adata alapján nincs csapadékvíz bevezetés.
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	igen, fenn áll
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	ad hoc jellegű előfordulás
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	A jobb parton 35+957 – 36+087 fkm közötti szakasz, a víz elérhetősége a partszakasztól lefutó jellegű, $87 \times 15 \text{ m} = 1305 \text{ m}^2$
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	A Fehér-Körös és Fekete-Körös erősen módosított, síkvidéki, kis esésű, nagy vízgyűjtő területű, a vízgyűjtő területnek csak kis része esik Magyarország területére. A folyókat érő havária, árhullám esetén korlátozások válhatnak szükségessé.

Doboz, Szanazugi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a www.kovizig.hu internetes felületen.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a www.kovizig.hu internetes felületen.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

Egyéb kiegészítő jellemzők felsorolása

Biológiai elemek minősítése mérsékelt:

- halas minősítése közepes

Fizikai-kémiai elemek minősítése kiváló:

- oxigén háztartás kiváló
- tápanyagok kiváló
- sótartalom kiváló
- savasság kiváló

Specifikus szennyezőanyagok szerinti minősítése jó.

Ökológiai minősítése mérsékelt.

Hidromorfológiai minősítése rossz.

Fürdési idényben a Békés Megyei Központi Kórház, Rehabilitáció Osztály, Tüdőbeteg részleg szennyvizét zárt aknában gyűjtik, majd fertőtlenítés után a települési szennyvíztisztító telepre szállítják. Fürdési szezont követően a befogadó a Fekete-Körös jobb part 4+080 fkm szelvénye.

A strand fényképfelvételei



Doboz, Szanazugi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

