

## Balatonberény, Községi strand



### Alapadatok

<b>Megye:</b>	Somogy
<b>Település:</b>	Balatonberény
<b>Fürdőhely címe:</b>	8649 Balatonberény, Balaton utca 6.
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Balaton
<b>A felszíni víz jellege:</b>	tó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_01501
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	HUBW_G1503
<b>A fürdővíz neve:</b>	Balatonberény, Községi strand
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Községi strand
<b>Az illetékes hatóság megnevezése:</b>	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
<b>Az illetékes hatóság elérhetősége:</b>	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
<b>A fürdővíz első engedélyezésének éve:</b>	2008
<b>A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:</b>	–
<b>A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:</b>	2022

## Balatonberény, Községi strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai


<b>Monitoring pont É-szélesség:</b>	46.715640
<b>Monitoring pont K-hosszúság:</b>	17.318732
<b>A felszíni víz használati jellege:</b>	rekreáció, ivóvíz-kivétel, hajózás, fürdőzés
<b>Átlagos napi fürdőzőszám:</b>	500-600 fő
<b>Víz átlaghőmérséklete szezonban:</b>	23-25 °C
<b>Átlagos vízmélység:</b>	0,6 - 0,7 m
<b>Maximum vízmélység:</b>	1,2 m
<b>A strand vízmélység-profilja:</b>	sekély, lassan mélyülő
<b>Mederanyag jellemzése:</b>	iszap, homok

**Jellemzők-e a területre heves szélviharok:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

**Jellemzők-e a területre heves esőzések:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

### Vízminőségi jellemzők

**Fürdővíz éves minősítése:** jó



**Balatonberény, Községi strand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

<b>Kommunális infrastruktúra ismertetése:</b>	A terület közművesített, megfelelő számú WC, zuhanyzó, hulladék gyűjtő edényzet biztosított. 9 vizesblokk, női-férfi WC, gyermek mosdó, akadálymentesített WC, öltözők, 2 kültéri zuhanyzó, beltéri zuhanyzók, baba-mama szoba, értékmegőrző, szeméttárolók.
<b>Csapadékvíz bevezetése:</b>	igen
<b>Szennyezést okozó csapadékmennyiség:</b>	100-150 mm
<b>Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:</b>	nincs adat
<b>Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:</b>	nincs adat
<b>Cianobaktérium-burjánzás kockázata:</b>	igen, fenn áll
<b>Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Védőterület leírása:</b>	Parton üdülőterület, a víztest tiszta, szennyező tevékenység nem történik.
<b>Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:</b>	Csapadékvíz bevezető árok a strandtól 200 m-re a Ny-i oldalon.
<b>Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:</b>	Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.
<b>Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:</b>	A strand bejáratainál elhelyezett információs tábla.

## Belső szennyezőforrás jellemzése

---

**Szennyezőforrás megnevezése:** csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők

**A szennyezőforrás jellege:** természeti eredetű, emberi eredetű

**A szennyezőforrás lokalizációja:** Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.

---

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** pontszerű

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** folyamatos

---

## Külső szennyezőforrás jellemzése

---

**Szennyezőforrás megnevezése:** nincs

**A szennyezőforrás jellege:** –

**A szennyezőforrás lokalizációja:** –

---

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** –

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** –

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** –

---

**Balatonberény, Községi strand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

