

Balatonberény, Naturista Kemping strandja



Alapadatok

Megye: Somogy

Település: Balatonberény

Fürdőhely címe: Balatonberény, Hétvezér u. 2.

A felszíni víz földrajzi neve: Balaton

A felszíni víz jellege: tó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01503

A fürdővíz-csoport azonosító jele: HUBW_G1503

A fürdővíz neve: Balatonberény, Naturista strand

A fürdővíz rövid neve: Naturista strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: Tel.: 06-82 / 528-400
e-mail: nepeu@somogy.gov.hu
Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: –

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2022

Balatonberény, Naturista Kemping strandja természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.715842
Monitoring pont K-hosszúság:	17.310736
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, ivóvíz-kivétel, hajózás, fürdőzés
Átlagos napi fürdőzőszám:	1000 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23-25 °C
Átlagos vízmélység:	0,6 - 0,7 m
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély, lassan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	iszap, homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Balatonberény, Naturista Kemping strandja
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése: 1 vizesblokk, női-férfi WC, akadálymentesített WC, baba-mama szoba, öltöző, ivókút, 2 szolár zuhany, értékmegőrző, szeméttárolók. A strand területén vízforgató medence üzemel.

Csapadékvíz bevezetése: igen

Szennyezést okozó csapadékmennyiség: 100-150 mm

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata: nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása: nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk: nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata: igen, fenn áll

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: nem áll fenn

Védőterület leírása: Parton üdülőterület, vízben nádas.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása: Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása: A kemping recepciójánál elhelyezett információs tábla.

Balatonberény, Naturista Kemping strandja természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	természeti eredetű, emberi eredetű
A szennyezőforrás lokalizációja:	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	folyamatos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–