

Balatonboglár, Platán strand



Alapadatok

Megye:	Somogy
Település:	Balatonboglár
Fürdőhely címe:	Balatonboglár, Platán strand 1613/7
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01507
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	HUBW_G1507
A fürdővíz neve:	Balatonboglár, Platán strand
A fürdővíz rövid neve:	Platán strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	–
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	–

Balatonboglár, Platán strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.7832
Monitoring pont K-hosszúság:	17.6524
A felszíni víz használati jellege:	öntözés, ivóvíz-kivétel, horgászat, hajózás, fürdőzés
Átlagos napi fürdőzőszám:	450 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23-25 °C
Átlagos vízmélység:	0,6 - 0,7 m
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	lassan mélyülő, aztán lineáris
Mederanyag jellemzése:	homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Balatonboglár, Platán strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	ivóvíz ellátás, szennyvízcsatorna, villamos energia, WC-k, zuhanyozó, ivókút, közvilágítás, játszóterek, élményfürdő, homokfoci pálya, szabadtéri gumiburkolatú kosárlabda pálya, sportpark, hulladékgyűjtés megoldott, szabadtéri öltözőfülkék, fedett, szekrényes és kabinos öltözők, vízimentő, wifi a strand területén részlegesen elérhető (a strand előtti tér felől), a strand mellett üzemel a "buborék" vizes játszótér
Csapadékvíz bevezetése:	igen
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	100-150 mm
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nem jellemző
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Üdülőtelvek vannak mellette, szennyező tevékenységet nem folytatnak.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	A településen a vízgyűjtő területről a felszíni vizek befogadója a természetes vízfolyásokon illetve csapadékvíz elvezető rendszeren át közvetlenül a Balaton. A strand közelében nincs felszíni vízfolyás.
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	A strandon elhelyezett információs tábla.

Balatonboglár, Platán strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	természeti eredetű, emberi eredetű
A szennyezőforrás lokalizációja:	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	folyamatos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	A Parti sétány keleti részéről és a Platán sor felől érkező csapadékvíz elvezető a strand területén folyik a tóba. A strand közelében további két csapadékvíz elvezető árok található, melyek a befogadója a Balaton: a 1616/1 hrsz-ú parkban (a Bahart kikötő mellett), valamint az 1609 hrsz-ú úton.
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	pontszerű
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat