

Balatonlelle, Napfény strand



Alapadatok

Megye:	Somogy
Település:	Balatonlelle
Fürdőhely címe:	Balatonlelle, Napospart utca 3.
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01524
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Balatonlelle, Napfény strand
A fürdővíz rövid neve:	Napfény strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2017. 06. 13.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	–

Balatonlelle, Napfény strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.791844
Monitoring pont K-hosszúság:	17.694350
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, ivóvíz-kivétel, hajózás, fürdőzés
Átlagos napi fürdőzőszám:	1500-2000 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22-24 °C
Átlagos vízmélység:	0,6 - 0,7 m
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	sekélyvíz, lassan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	balatoni homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Balatonlelle, Napfény strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	2 vizesblokk, női-férfi WC, gyerek WC, akadálymentesített WC, családi mosdó, baba-mama szoba, ivókút, öltözők, értékmegőrző, szeméttárolók. A strand területén külön belépőjegy ellenében használható a 4 medencés élményfürdő.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	100-150 mm
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nem kell számolni
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Üdülőtelkek vannak mellette, szennyező tevékenységet nem folytatnak.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	A balaton vízgyűjtő területe 5 775 km ² . A város felszíni vizeinek befogadója a Forró árok, illetve a Nádas tó és a Tetves patak völgyében a belvízi elvezetést szolgáló "C és "B jelű árok.
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	A strand bejáratainál elhelyezett információs tábla.

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	természeti eredetű, emberi eredetű
A szennyezőforrás lokalizációja:	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	folyamatos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–

Balatonlelle, Napfény strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

