

Balatonmáriafürdő, Hajóállomási szabadstrand



Alapadatok

Megye:	Somogy
Település:	Balatonmáriafürdő
Fürdőhely címe:	8647 Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01527
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Balatonmáriafürdő, Hajóállomási szabadstrand
A fürdővíz rövid neve:	Hajóállomási strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	–
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2023

Balatonmáriaifürdő, Hajóállomási szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.7082
Monitoring pont K-hosszúság:	17.3837
A felszíni víz használati jellege:	öntözés, ivóvíz-kivétel, horgászat, hajózás, fürdőzés
Átlagos napi fürdőzőszám:	100 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23-25 °C
Átlagos vízmélység:	0,6 - 0,7 m
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély, lassan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Balatonmáriafürdő, Hajóállomási szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

1 vizesblokk, női-férfi WC, akadálymentesített WC, családi öltöző, baba-mama szoba, zuhanyzó, értékmegőrző, okospad, szeméttárolók, csatornázott kültéri hideg vizes zuhanyzó

Csapadékvíz bevezetése:

igen

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

100-150 mm

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

igen, fenn áll

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Üdülőtelkek vannak mellette, szennyező tevékenységet nem folytatnak.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

A Nyugati övcsatorna közvetlen a strand mellett torkollik a Balatonba. Itt található a hajókikötő, melynek mólója több, mint 300 m-re kivezeti a nyílt vízre a csatorna vizét.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

A strandon elhelyezett információs tábla.

Balatonmáriafürdő, Hajóállomási szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	természeti eredetű, emberi eredetű
A szennyezőforrás lokalizációja:	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	folyamatos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	hajókikötő, Nyugati övcsatorna vize
A szennyezőforrás jellege:	mezőgazdasági tevékenység, tisztított szennyvíz
A szennyezőforrás lokalizációja:	Az övcsatornán érkező (mezőgazdasági tevékenység, tisztított szennyvíz), ill. a hajózási tevékenységgel összefüggő esetleges szennyezés a móló miatt nem nagyon érinti a strandot.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	diffúz
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat