

Balatonszemes, Berzsényi utcai strand



Alapadatok

Megye:	Somogy
Település:	Balatonszemes
Fürdőhely címe:	8636 Balatonszemes, Bezsényi utca 226/5 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01539
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Balatonszemes, Berzsényi utcai strand
A fürdővíz rövid neve:	Községi strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 12. 11.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	–

Balatonszemes, Berzsényi utcai strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.810459
Monitoring pont K-hosszúság:	17.765401
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, ivóvíz-kivétel, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	500 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23-25 °C
Átlagos vízmélység:	0,6 m
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély, lassan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	homokos fövény

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Balatonszemes, Berzsényi utcai strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	2 vizesblokk, női-férfi WC, akadálymentesített WC, zuhanyzók, öltöző kabinok, baba-mama szoba, értékmegőrző, szeméttárolók, a strand mellett üzemel az élményfürdő
Csapadékvíz bevezetése:	igen
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	100-150 mm
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	igen, fenn áll
Védőterület leírása:	Szennyező tevékenységet nem folytatnak, üdülő telkek, ill. az élményfürdő van mellette.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	A településtől K-re a Büdösgáti-vízfolyás, Ny-ra a Tetves-patak található, a berekvizet vezeti a Balatonba. A strandtól kb. 2 km távolságban torkollik a tóba.
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	A strandon elhelyezett információs tábla.

Balatonszemes, Berzsényi utcai strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők

A szennyezőforrás jellege: természeti eredetű, emberi eredetű

A szennyezőforrás lokalizációja: Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: folyamatos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –