

## Balatonőszöd, Hullám Üdülőpark Strand



### Alapadatok

<b>Megye:</b>	Somogy
<b>Település:</b>	Balatonőszöd
<b>Fürdőhely címe:</b>	8637 Balatonőszöd 952 hrsz.
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Balaton
<b>A felszíni víz jellege:</b>	tó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_01591
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	–
<b>A fürdővíz neve:</b>	Balatonőszöd, Hullám Üdülőpark Strand
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Hullám magánstrand
<b>Az illetékes hatóság megnevezése:</b>	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
<b>Az illetékes hatóság elérhetősége:</b>	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
<b>A fürdővíz első engedélyezésének éve:</b>	2014
<b>A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:</b>	–
<b>A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:</b>	–

## Balatonőszöd, Hullám Üdülőkamp Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.824621
Monitoring pont K-hosszúság:	17.802101
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, ivóvíz-kivétel, hajózás, fürdőzés
Átlagos napi fürdőzőszám:	100-150 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22-24 °C
Átlagos vízmélység:	0,6 - 0,7 m
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás, lassan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	homok, iszap

**Jellemzők-e a területre heves szélviharok:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

**Jellemzők-e a területre heves esőzések:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



**Balatonőszöd, Hullám Üdülöpark Strand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

---

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:** A terület közművesített, konténer: női-férfi WC, zuhanyzók biztosítottak, szemétyűjtés megfelelő.

**Csapadékvíz bevezetése:** nem

---

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:** 100-150 mm

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:** nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:** nincs adat

---

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:** igen, fenn áll

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** igen, fenn áll

---

**Védőterület leírása:** Az üdülöpark területén található, mellette üresen álló telek van, a területen szennyező tevékenységet nem folytatnak.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:** Az üdülőfalutól K-re torkollik be a Büdösgáti-vízfolyás, berekvizet vezet le. A 100 m-es védőtávolságon kívül van.

---

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** Az üdülöpark recepciójánál és a strand bejáratánál elhelyezett információs tábla.

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	természeti eredetű, emberi eredetű
A szennyezőforrás lokalizációja:	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	folyamatos

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–

## Balatonőszöd, Hullám Üdülőkamp Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### A strand fényképfelvételei

---

