

## Fonyódligeti Erzsébet tábor strandja



(kép forrása: balcsi.net)

### Alapadatok

<b>Megye:</b>	Somogy
<b>Település:</b>	Fonyódliget
<b>Fürdőhely címe:</b>	Fonyódliget Virág u. 77.
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Balaton
<b>A felszíni víz jellege:</b>	tó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_01559
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	–
<b>A fürdővíz neve:</b>	Fonyódligeti Erzsébet tábor strandja
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Erzsébet tábori strand
<b>Az illetékes hatóság megnevezése:</b>	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
<b>Az illetékes hatóság elérhetősége:</b>	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
<b>A fürdővíz első engedélyezésének éve:</b>	2008
<b>A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:</b>	–
<b>A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:</b>	–

## Fonyódligeti Erzsébet tábor strandja természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.764380
Monitoring pont K-hosszúság:	17.601750
A felszíni víz használati jellege:	öntözés, ivóvíz-kivétel, horgászat, hajózás, fürdőzés
Átlagos napi fürdőzőszám:	750 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23-25 °C
Átlagos vízmélység:	0,6 - 0,7 m
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély, lassan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	homokos

**Jellemzők-e a területre heves szélviharok:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

**Jellemzők-e a területre heves esőzések:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



## Fonyódligeti Erzsébet tábor strandja természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Szennyezéssel összefüggő jellemzők

<b>Kommunális infrastruktúra ismertetése:</b>	A tábor területén teljes kommunális infrastruktúra biztosított. A strand területén ezenkívül egy konténer WC (női-férfi), és szeméttárolók vannak.
<b>Csapadékvíz bevezetése:</b>	igen
<b>Szennyezést okozó csapadékmennyiség:</b>	100-150 mm
<b>Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:</b>	nincs adat
<b>Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:</b>	nincs adat
<b>Cianobaktérium-burjánzás kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Védőterület leírása:</b>	Üdülőtelkek vannak mellette, szennyező tevékenységet nem folytatnak.
<b>Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:</b>	nincs adat
<b>Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:</b>	Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.
<b>Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:</b>	A tábor saját információs rendszerén keresztül, valamint a strandon kihelyezett információs táblán.

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
<b>A szennyezőforrás jellege:</b>	természeti eredetű, emberi eredetű
<b>A szennyezőforrás lokalizációja:</b>	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.
<b>Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:</b>	pontszerű
<b>Szennyezési útvonalak ábrázolása:</b>	nincs adat
<b>Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:</b>	folyamatos

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
<b>A szennyezőforrás jellege:</b>	–
<b>A szennyezőforrás lokalizációja:</b>	–
<b>Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:</b>	–
<b>Szennyezési útvonalak ábrázolása:</b>	–
<b>Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:</b>	–