

## Balatonakarattya, Bercsényi strand



### Alapadatok

|                                                            |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megye:                                                     | Veszprém                                                                                                          |
| Település:                                                 | Balatonakarattya                                                                                                  |
| Fürdőhely címe:                                            | 8172 Balatonakarattya, Koppány sor                                                                                |
| A felszíni víz földrajzi neve:                             | Balaton                                                                                                           |
| A felszíni víz jellege:                                    | állóvíz                                                                                                           |
| A fürdővíz azonosító jele:                                 | HUBW_01916                                                                                                        |
| A fürdővíz-csoport azonosító jele:                         | –                                                                                                                 |
| A fürdővíz neve:                                           | Balatonakarattya, Bercsényi strand                                                                                |
| A fürdővíz rövid neve:                                     | Bercsényi strand                                                                                                  |
| Az illetékes hatóság megnevezése:                          | Veszprém Megyei Kormányhivatal                                                                                    |
| Az illetékes hatóság elérhetősége:                         | Tel.: 06-88 / 550-928<br>e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu<br>Cím: 8200 Veszprém, József Attila u. 36. |
| A fürdővíz első engedélyezésének éve:                      | 1999                                                                                                              |
| A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:         | 2021                                                                                                              |
| A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: | vízminőség eredményétől függően                                                                                   |

## Balatonakaratty, Bercsényi strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség: 47.010800

Monitoring pont K-hosszúság: 18.160600

A felszíni víz használati jellege: **Elsődleges hasznosítás:** természetes fürdővíz, rekreáció, turisztikai hasznosítás, ökológiai; **Másodlagos hasznosítás:** ivóvíz, öntözés, ipari vízhasználat; **Harmadlagos hasznosítás:** hajózás, vízi sport, halászat, horgászat. *Természetes fürdőhelyként kijelölt.*

Átlagos napi fürdőzőszám: nincs adat

Víz átlaghőmérséklete szezonban: 21-23 °C

Átlagos vízmélység: A strand kijelölt fürdőhely, melynek határait, vízmélységét a kormányrendelet alapján meghatározott táblákkal, bójákkal jelölik.

Maximum vízmélység: 1,2 m

A strand vízmélység-profilja: fokozatosan mélyülő


Mederanyag jellemzése: homokos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Jellemzők-e a területre heves esőzések: Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra  
ismertetése:**

A betonos sétány napozásra is alkalmas, a füves területen található fűzfák pedig kellemes árnyékot nyújtanak a strandolóknak. A part íves kialakítása csodálatos panorámát ad a napozóknak és a sétálóknak egyaránt. A víz fokozatosan mélyül. A vízimentők felügyelnek a biztonságra, büfék, éttermek és boltok állnak rendelkezésre. A strand kb. 20 perc sétára található a vasútállomástól és a buszmegállótól.

**Csapadékvíz bevezetése:**

igen

**Szennyezést okozó  
csapadékmennyiség:**

Az éghajlat változásából adódóan a csapadékmennyiség csökken, ugyanakkor azok intenzitása növekvő tendenciát mutat. Időbeni eloszlásuk szélsőséges. Utóbbi évekre jellemző a nagy nyári viharok, mikor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik. Ebből a helyzetből fakadó fürdővízzel kapcsolatos esetleges egészségkárosító hatások elhárítása, vizsgálata - monitoring vizsgálatok, vízmintavételezések - mindig a pillanatnyi helyzet függvénye.

**Rövid távú szennyezés (RTSz)  
kockázata:**

előfordulása csekély

**Lehetséges rövid távú szennyező  
tényezők felsorolása:**

nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére  
vonatkozó információk:**

nincs adat

**Cianobaktérium-burjánzás  
kockázata:**

Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

**Makrofiton és/vagy fitoplankton  
burjánzásának kockázata:**

Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

**Védőterület leírása:**

A fürdőhely közvetlen környezetében nem található olyan vízbevezetés, mely a fürdővíz minőségét károsan befolyásolhatja.

## Balatonakarattya, Bercsényi strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

A Balaton közvetlen vízgyűjtő területe 3183,3 km<sup>2</sup>. Az északi vízgyűjtő domborzati és vízrajzi szempontból több önálló egységre bontható: A mezőföldi vízgyűjtő a tó keleti végén húzódó kis kiterjedésű, keskeny partszegélyt foglalja magában. A Balatonfűzfő és Aszód közötti kis hozamú vízfolyások nagyrészt a Veszprémi-fennsíkron erednek. A tó északi partján 1-15 km szélességű sávban húzódik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, amely öt nagyobb tájegységet érint: a Balaton-felvidéket, a Déli-Bakonyt, a Tapolcai-medencét, a Keszthely-hegységet és a Kis-Balaton medencéjét.

### Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Monitoring vizsgálatok, vízmintavételi eredmények döntenek el a teendőket.

### Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

strandi információs tábla

## Belső szennyezőforrás jellemzése

|                                                          |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szennyezőforrás megnevezése:                             | Vízimadarak jelenléte, fürdőzők helytelen, nem higiénikus fürdővíz használata.                                                                          |
| A szennyezőforrás jellege:                               | Vízimadarak jelenlétével folyamatosan számolni kell. Fürdőzők testfelületéről lemosódó ill. a helytelen fürdési kultúrából a vízbe jutó szennyeződések. |
| A szennyezőforrás lokalizációja:                         | pontszerű                                                                                                                                               |
| Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:    | Hullámozás, széljárás eredményeként a szennyeződés minimális mértékben diffúz.                                                                          |
| Szennyezési útvonalak ábrázolása:                        | nincs adat                                                                                                                                              |
| Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: | Időszakos megjelenés, gyors lefolyás.                                                                                                                   |

## Külső szennyezőforrás jellemzése

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szennyezőforrás megnevezése:                             | hordalék, uszadék                                                                                                                                                                                                                      |
| A szennyezőforrás jellege:                               | Nagy viharok során a D-i DK-i széljárás miatt kialakult hullámozás a déli partról az uszadékot/hulladékot az északi part felé sodorhatja, melyek a nádasokban, a partszakasz kisebb öbleiben összegyűlve okozhat esetleges kockázatot. |
| A szennyezőforrás lokalizációja:                         | diffúz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:    | hullámozás, széljárás függvénye                                                                                                                                                                                                        |
| Szennyezési útvonalak ábrázolása:                        | nincs adat                                                                                                                                                                                                                             |
| Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: | Időszakos megjelenés, gyors lefolyás.                                                                                                                                                                                                  |

## A strand fényképfelvételei

