

Budakalász, Lupa Strand Dürer Öböl



(a kép forrása: Google Térkép)

Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Budakalász
Fürdőhely címe:	Budakalász 0226/5 hrsz. és 0184/4 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Lupa-tó
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01413
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	-
A fürdővíz neve:	Lupa-tó Dürer Öböl
A fürdővíz rövid neve:	Lupa-tó
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2020
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 11. 15.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	Tárgyi fürdővíz első minősítését követően.

Budakalász, Lupa Strand Dürer Öböl természetes fürdővíz tájékoztató füzete

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.621021
Monitoring pont K-hosszúság:	19.078630
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, horgászat, vízisport
Átlagos napi fürdőzőszám:	350 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23 °C
Átlagos vízmélység:	4 m
Maximum vízmélység:	9 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	sóder, homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: nem besorolható (új)



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	közüzemi csatornára rákötött konténerben illemhelyek és zuhanyozók, hulladék gyűjtése és szállítása biztosított, vendéglátó egységek
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	nincs adat
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	fürdőzők, vízimadarak
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–