

Joker Horgásztó



Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Budapest
Fürdőhely címe:	Budapest 23. kerület 196373/6 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	nincs adat
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_00101
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Joker Horgász- és Pihenőtó
A fürdővíz rövid neve:	Joker-tó
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2014
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2018. 07. 26.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2022

Joker Horgásztó

természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.360778
Monitoring pont K-hosszúság:	19.127824
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	50-200 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	20-24 C°
Átlagos vízmélység:	3,5 m
Maximum vízmélység:	4 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	homokos-kavicsos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	konténer illemhely, zuhanyzó, öltöző, vendéglátó egység, hulladék gyűjtése biztosított, szennyvízelvezetés egyedi-zárt rendszerű
Csapadékvíz bevezetése:	nincs adat
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nincs adat
Védőterület leírása:	Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	fürdőzők, vízimadarak
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs adat
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

A strand fényképfelvételei

