

## Bánki-tó Strand



(kép forrása: <https://www.bank-falu.hu>)

### Alapadatok

<b>Megye:</b>	Nógrád
<b>Település:</b>	Bánk
<b>Fürdőhely címe:</b>	2653 Bánk, Petőfi út 61.
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Bánki-tó
<b>A felszíni víz jellege:</b>	tó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_01302
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	–
<b>A fürdővíz neve:</b>	Bánki-tó strand
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Bánki-tó strand
<b>Az illetékes hatóság megnevezése:</b>	Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
<b>Az illetékes hatóság elérhetősége:</b>	<b>Tel.:</b> 06-32 / 795-784 <b>e-mail:</b> nfo@nograd.gov.hu <b>web:</b> <a href="https://nmkh.hu/nmkh39/foosztalyok/nepegeszsegugyi-foosztaly">https://nmkh.hu/nmkh39/foosztalyok/nepegeszsegugyi-foosztaly</a>
<b>A fürdővíz első engedélyezésének éve:</b>	A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet értelmében 2009-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
<b>A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:</b>	2011. 03. 01.
<b>A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:</b>	2011 óta nem történt felülvizsgálat, mivel vízminőségromlás nem következett be.

## Bánki-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.923018
Monitoring pont K-hosszúság:	19.177491
A felszíni víz használati jellege:	fürdőzés, rekreáció, horgászat
Átlagos napi fürdőzőszám:	215 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22-24 °C
Átlagos vízmélység:	3,94 m
Maximum vízmélység:	5,99 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics, homok, agyag, iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: igen

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



**Bánki-tó Strand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

<b>Kommunális infrastruktúra ismertetése:</b>	Az ivóvíz-ellátás közműhálózatról megoldott, a szennyvíz-elvezetés közcsatornába történik. Illemhelyiségek hideg-meleg folyóvizes kézmosóval a vendégek, valamint a személyzet részére külön-külön rendelkezésre állnak. A hulladékgyűjtés és az elszállítás megoldott. Hideg-melegvízes zuhanyzó, elsősegélynyújtó hely biztosított. A strand területén melegkonyhás kereskedelmi egység és büfé, valamint kávézó és fagyaltozó rendelkezésre áll a vendégek számára.
<b>Csapadékvíz bevezetése:</b>	nem
<b>Szennyezést okozó csapadékmennyiség:</b>	nincs adat
<b>Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:</b>	fenn áll
<b>Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:</b>	A tó környezetében a fürdővíz minőségét nagy valószínűséggel befolyásoló potenciális szennyező forrás a tó feletti üdülőterület nem teljes körű szennyvíz csatornázottsága, valamint a tavon folytatott horgásztevékenység intenzitása.
<b>Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:</b>	nincs adat
<b>Cianobaktérium-burjánzás kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Védőterület leírása:</b>	A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizet kizárólag közcsatornára kötve vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.
<b>Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:</b>	A tótól kb. 200-300 méterre található a temető. Felszíni vízbevezetés nincs a tóba, a Jenői-patak és a Bánki-patak is elkerüli a tavat.
<b>Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:</b>	Külön intézkedési terv nem készült. Illetékességi területünkön az utóbbi években nem történt szennyezés, amint azt a fürdővíz vizsgálati eredmények is mutatják. Amennyiben szennyezés fordulna elő, akkor a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelően (rövid távú szennyezési esemény, illetve rendkívüli esemény esetleges előfordulása esetén az esemény jelentése, hatósági mintázás, újramintázás, fürdőzési tilalom elrendelése, tevékenység beszüntetése, nyilvánosság tájékoztatása) kell eljárni.
<b>Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:</b>	A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelően (strand bejáratánál kihelyezett tábla, helyi TV (Ipoly TV), Bánk Község Önkormányzatának honlapja ( <a href="https://www.bank-falu.hu">https://www.bank-falu.hu</a> )).

## Belső szennyezőforrás jellemzése

<b>Szennyezőforrás megnevezése:</b>	vízimadarak (vadkacsa, hattyú), fürdőzők
<b>A szennyezőforrás jellege:</b>	természeti eredetű, emberi eredetű
<b>A szennyezőforrás lokalizációja:</b>	nincs adat
<b>Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:</b>	pontszerű
<b>Szennyezési útvonalak ábrázolása:</b>	nincs adat
<b>Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:</b>	időszakos

## Külső szennyezőforrás jellemzése

<b>Szennyezőforrás megnevezése:</b>	esetlegesen szennyvíz (az üdülőterületen nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat)
<b>A szennyezőforrás jellege:</b>	szennyvíz
<b>A szennyezőforrás lokalizációja:</b>	Közvetlen lokalizáció nincs. A tó felszínétől magasabban fekvő üdülőterületről jelentős csapadékhullás esetén szennyvízbemosódás történhet.
<b>Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:</b>	diffúz
<b>Szennyezési útvonalak ábrázolása:</b>	nincs adat
<b>Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:</b>	időszakos

## Bánki-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### A strand fényképfelvételei



(kép forrása: <https://www.bank-falu.hu>)



(kép forrása: <https://www.bank-falu.hu>)