

Domonyvölgy, D-Beach Tóstrand



Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Domony-Domonyvölgy
Fürdőhely címe:	2182 Domony-Domonyvölgy, 0251 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Záportározó, víz védmű
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01407
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	-
A fürdővíz neve:	D-Beach Tóstrand
A fürdővíz rövid neve:	D-Beach
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 07. 12.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2022


Domonyvölgy, D-Beach Tóstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.6331
Monitoring pont K-hosszúság:	19.4055
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	190 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C
Átlagos vízmélység:	1,1 m
Maximum vízmélység:	2,7 m
A strand vízmélység-profilja:	lassan mélyülő, lankás
Mederanyag jellemzése:	partmentén homok, tó közepe iszap
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Domonyvölgy, D-Beach Tóstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Szennyvízelvezetés egyedi, illemhely, zuhanyzó, öltöző, vendéglátó egység megtalálható, hulladék gyűjtése biztosított.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Nincs szennyezés: a szennyvizet gyűjtik zártan és elszállítják, hulladékot szelektíven gyűjtik.
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–