

Dunapataj, Szelidi-tó Nagy strand



Alapadatok

Megye:	Bács-Kiskun
Település:	Dunapataj
Fürdőhely címe:	Dunapataj 023/2 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Szelidi-tó
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_00304
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	-
A fürdővíz neve:	Dunapataj, Szelidi-tó Nagy strand
A fürdővíz rövid neve:	Szelidi-tó
Az illetékes hatóság megnevezése:	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-76 / 896-309 e-mail: nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2020. 02. 28.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2024

Dunapataj, Szelidi-tó Nagy strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.6244
Monitoring pont K-hosszúság:	19.0430
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció (fürdőzés), horgászat, belvízi tározó
Átlagos napi fürdőzőszám:	600
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22,5 °C
Átlagos vízmélység:	2,6 m
Maximum vízmélység:	5,6 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	homokos agyag

Jellemzők-e a területre heves
szélviharok:


nem

Jellemzők-e a területre heves
esőzések:

nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Dunapataj, Szelidi-tó Nagy strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Három ponton nemenként mosdó-WC épület, három ponton zuhanyzók (egyedi szennyvízgyűjtés) és öltözőfülkék, több ponton biztosított ivóvízvételi lehetőség, több ponton van kihelyezve hulladékgyűjtő állvány vagy kosár műanyag zsákkal. A strand vízellátása közüzemi vízműről biztosított.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	100 mm
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem jellemző
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	A tó körül lévő mezőgazdasági és üdülőterületek (bemosódás csapadékkal, diffúz szennyezés).
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	A tóba, annak vízminőségét veszélyeztető szennyező anyag közvetlen bevezetésére a vízügyi hatóság nem adott engedélyt. Problémaként léphet fel az üdülőkben lévő szikkasztásból keletkező helyi hatású talajvízszint emelkedés.
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	A kockázat fennáll, de nem gyakori. Az elmúlt időszakban nem volt jellemző a vízvirágzás.
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	A kockázat fennáll, de nem jellemző. Nyár végén algásodik jobban.
Védőterület leírása:	A védőövezet szélessége a tó körül csak rövidebb szakaszon megfelelő, a parton közvetlenül üdülőfalú és mezőgazdasági területek vannak
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	Vízutánpótlás: csapadékvíz, valamint a Fűzvölgyi-csatornából származó, a Kékes-réti tározóban pihentetett és a Kékes-réti csatornán keresztül bevezetett dunai töltővíz. Felesleges víz elvezetés (árapasztó csatornák): Kékes-réti csatorna, Megkerülő-csatorna, Szelidi-tavi csatorna. A tó közvetlen környezetében állattartó, ipari szennyezőforrás nincs.
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Ha felmerül a szennyezés gyanúja az üzemeltető tájékoztatja a hatóságot, soron kívüli mintázás történik, ill. szükség esetén a népegészségügyi hatóság fürdési tilalmat rendel el.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Az üzemeltető kötelezése, hogy egyértelmű és egyszerű figyelmeztető jelzéssel hívja fel a nyilvánosság figyelmét a nem megfelelő vízminőségre; a nyilvánosság tájékoztatása a szennyezés okairól, és a megtett intézkedésekről a honlapon.

Dunapataj, Szelidi-tó Nagy strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	vízimadarak, fürdőzők, diffúz szennyvíz, horgászat (etető anyag)
A szennyezőforrás jellege:	természeti eredetű, emberi eredetű
A szennyezőforrás lokalizációja:	A természeti eredetű szennyezőforrás nem behatárolható. Az emberi eredetű üdülőterület közelében és a fürdőhelyen jellemző.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	Nem határozható meg.
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	Időszakos – nagyobb csapadék esetén, rövid ideig áll fenn.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Üdülőfalu és mezőgazdasági területek.
A szennyezőforrás jellege:	szennyvíz, szennyezett talajvíz
A szennyezőforrás lokalizációja:	üdülőfalu közelében; mezőgazdasági területek: tó körül, pontosan nem behatárolható
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	mezőgazdaságból származó diffúz szennyezés
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nem behatárolható
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	Időszakos, rövid ideig áll fenn.

Dunapataj, Szelidi-tó Nagy strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

