

Dunavarsány, Rukkel-tó Waterpark tóstrand



Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Dunavarsány
Fürdőhely címe:	2336 Dunavarsány, Rukkel-tó 1.
A felszíni víz földrajzi neve:	Rukkel-tó
A felszíni víz jellege:	bányagödör
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01418
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Rukkel Waterpark
A fürdővíz rövid neve:	Rukkel-tó
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2011. 02. 25.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	Ha a fürdővíz osztályozása jó, tűrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.


Rukkel-tó Waterpark tóstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.2859232
Monitoring pont K-hosszúság:	19.1011205
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	600 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C
Átlagos vízmélység:	4 m
Maximum vízmélység:	7 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics, iszap
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	igen
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Rukkel-tó Waterpark tóstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés egyedi, illemhely, zuhanyzó, öltöző, vendéglátó egység megtalálható, hulladék gyűjtése biztosított.
Csapadékvíz bevezetése:	nincs adat
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	fürdőzők, vízimadarak
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–

Rukkel-tó Waterpark tóstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzete

A strand fényképfelvételei

