

Délegyháza, Naturista Oázis Kemping tóstrand



Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Délegyháza
Fürdőhely címe:	2337 Délegyháza, Naturista part 1318.
A felszíni víz földrajzi neve:	Délegyháza V. tó
A felszíni víz jellege:	bányagödör
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01406
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Délegyháza V. tó
A fürdővíz rövid neve:	Délegyháza V. tó
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 07. 12.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	Ha a fürdővíz osztályozása jó, tűrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.


Délegyháza, Naturista Oázis Kemping tóstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.2499
Monitoring pont K-hosszúság:	19.0980
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	100 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23-24 °C
Átlagos vízmélység:	3 m
Maximum vízmélység:	5 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics, iszap
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	igen
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	A strand területén az ivóvízellátás egyedi kútról történik, azonban ezt a vizet csak szociális célra használják. Ivóvízként a strandolók ballonos vízadagoló kisberendezésből származó vizet fogyasztanak. Közműves szennyvíz-elvezetés a területen nincs, a szennyvíz gyűjtése és a szennyvízkezelés zárt rendszerű. A kommunális hulladék elszállítása kötött szerződés alapján megoldott. Nemenként elkülönített, kézmosási lehetőséggel ellátott illemhely és hideg-melegvizes zuhanyzó rendelkezésre áll.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Nincsenek potenciális szennyezőforrások. A vonatkozó jogszabályok szerinti védőterület biztosított.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	fürdőzők, vízimadarak
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nem releváns
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat