

Dömsödi Strandfürdő



Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Dömsöd
Fürdőhely címe:	2344 Dömsöd, Középső-Dunapart 201 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)
A felszíni víz jellege:	folyó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01408
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	-
A fürdővíz neve:	Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD), Dömsödi Strandfürdő
A fürdővíz rövid neve:	Dömsödi Strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2016
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 11. 10.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	Ha a fürdővíz osztályozása jó, tūrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.

Dömsödi Strandfürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.099123
Monitoring pont K-hosszúság:	19.001003
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, öntözés
Átlagos napi fürdőzőszám:	50 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23 °C
Átlagos vízmélység:	2,3 m
Maximum vízmélység:	4 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	homok, kavics, iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Dömsödi Strandfürdő
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	A strand területén az ivóvízellátás és a szennyvíz-elvezetés közműves. A kommunális hulladék elszállítása kötött szerződés alapján megoldott. Nemenként elkülönített, kézmosási lehetőséggel ellátott illemhely és hideg-melegvizes zuhanyzó rendelkezésre áll.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Nincsenek potenciális szennyezőforrások. A vonatkozó jogszabályok szerinti védőterület biztosított.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	fürdőzők, vízimadarak
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nem releváns
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat