

Felsőgödi Strand



Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Göd
Fürdőhely címe:	2131 Göd, 3659/1 és 3255/2 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Duna
A felszíni víz jellege:	folyó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01424
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	-
A fürdővíz neve:	Felsőgödi Szabadstrand
A fürdővíz rövid neve:	Felsőgödi Strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2013
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 11. 10.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2024


Felsőgödi Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.710039
Monitoring pont K-hosszúság:	19.129200
A felszíni víz használati jellege:	fürdővíz, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	50-100 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	20 °C
Átlagos vízmélység:	110 cm
Maximum vízmélység:	Vízállástól függően változó
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	kavics, homok
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	igen
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Felsőgödi Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Szociális blokk, kézmosási lehetőség, zuhanyzók, hulladékgyűjtési lehetőségek biztosítottak.
Csapadékvíz bevezetése:	nincs adat
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Aprókavicsos vízpart, fás, védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Felsőgödi Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak, hajózás

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –