

Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó)



Alapadatok

Megye:	Vas
Település:	Hosszúpereszteg
Fürdőhely címe:	Hosszúpereszteg, hrsz.: 2716/9.
A felszíni víz földrajzi neve:	Szajki 6. számú tó
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01805
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó)
A fürdővíz rövid neve:	Szajki-tavak strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: +36-94/506-304, +36-94/506-324 e-mail: nepegeszsegugy@vas.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008. Fürdőhely kijelölése a 1307-7/2008. iktatószámú határozattal történt.
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2011. 02. 28.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	Fürdővízminősítés változása esetén.

Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó) természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.055200
Monitoring pont K-hosszúság:	17.008700
A felszíni víz használati jellege:	fürdőzés, vízibiciklizés, csónakázás
Átlagos napi fürdőzőszám:	250 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C
Átlagos vízmélység:	1,4 m
Maximum vízmélység:	1,7 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás, egyenletesen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	apró kavicsos, homokos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nincs adat

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nincs adat

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó) természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	A vendégek részére vizesblokk biztosított, külön női (kézmosó 2 db, WC fülke 6 db), férfi (kézmosó 2 db, WC fülke 2 db, piszoár 3 db) és mozgáskorlátozott (zuhanyzó 1 db, WC fülke 1 db, kézmosó 2 db) helyiség áll rendelkezésre. A strand területén 2 x 4 fő részére kialakított öltözőfülke található. A tisztálkodásra 6 db vezetékes vízről ellátott zuhanyállás került kialakításra. A fürdőhelyen keletkezett szennyvíz közcsonkán keresztül való elvezetése megoldott. Kommunális hulladék elhelyezésére 5 db 240 l-es, 9 db 120 l-es, valamint 6 db szintén 120 l-es fa hulladékgyűjtőben van lehetőség. Az összegyűjtött hulladék elszállítását szerződés alapján az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) végzi el hetente egy alkalommal. A fürdő területén dohányzásra 3 kijelölt hely található. Gépjárművek számára parkolási lehetőség biztosított.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	–
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nincs adat
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	Vízvirágzás a strand területén nem volt. Kockázata alacsony, azonban a magyarországi állóvizekben nyaranta a magas víz hőmérséklet és a bőséges foszforellátottság következtében kialakulhat vízvirágzás, azaz kékalga (=cianobaktérium) túlszaporodás. Vannak kékalgák melyek képesek megkötni a levegő nitrogénjét, ezért növekedésük limitáló faktora a vízben található hozzáférhető foszfor mennyisége. Bizonyos környezeti feltételek mellett egyes cianobaktérium törzsek különféle toxinokat termelnek, és ezek között vannak olyan toxinok, amelyek a rövid idejű vízben tartózkodás esetén is az arra érzékeny fürdőzőknek bőrirritációt, bőrgyulladást okoznak.
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nincs adat
Védőterület leírása:	nincs adat
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Esetleges szennyezés esetén a fürdési tilalomról a lakosság tájékoztatása több forráson keresztül valósul meg. Az illetékes Önkormányzati Hivatal online úton, esetleg a média bevonásával, a Vas Megyei Kormányhivatal a honlapján, valamint a strand bejáratánál is értesülnek a vendégek az információkról.

Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó) természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	Nem megfelelő fürdőkultúrával rendelkezők szennyezhetik a felszíni vizet.
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Jelentős ipari, mezőgazdasági szennyezőforrások nem ismeretesek. A felszíni vagy felszín alatti vízbe szennyvízbevezetés a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem történik.
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó) természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

