

## Kunfehértó tófürdő



### Alapadatok

<b>Megye:</b>	Bács-Kiskun
<b>Település:</b>	Kunfehértó
<b>Fürdőhely címe:</b>	Kunfehértó, tópart
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Kunfehértói-tó
<b>A felszíni víz jellege:</b>	tó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_00307
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	-
<b>A fürdővíz neve:</b>	Kunfehértó tófürdő
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Kunfehértó strand
<b>Az illetékes hatóság megnevezése:</b>	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
<b>Az illetékes hatóság elérhetősége:</b>	Tel.: 06-76 / 896-309 e-mail: nepegeszseguy@bacs.gov.hu
<b>A fürdővíz első engedélyezésének éve:</b>	2008
<b>A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:</b>	2011. 04. 06.
<b>A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:</b>	2022

## Kunfehértó tófürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.3772
Monitoring pont K-hosszúság:	19.3970
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	250
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23 °C
Átlagos vízmélység:	1 m
Maximum vízmélység:	2 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



**Kunfehértó tófürdő**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

<b>Kommunális infrastruktúra ismertetése:</b>	Nemenként elkülönítve illemhelyek kézmosási lehetőséggel, öltözőfülkék, szabadtéri zuhanyozók, ivóvízvételi lehetőség biztosított. A vízellátás hálózati, a kommunális szennyvizet zárt aknába gyűjtik.
<b>Csapadékvíz bevezetése:</b>	nem
<b>Szennyezést okozó csapadékmennyiség:</b>	–
<b>Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:</b>	–
<b>Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:</b>	Nem jellemző a rövid távú szennyezés.
<b>Cianobaktérium-burjánzás kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Védőterület leírása:</b>	Nagy része zöldterület, fás cserjés növénytakaságokkal.
<b>Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:</b>	Mesterséges vízgyűjtővel rendelkezik, azonban a vízgyűjtő terület konkrét lehatárolása még nem történt meg. Földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a vízgyűjtő terület az Alsó-Tisza jobb part alegység területén található.
<b>Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:</b>	Ha felmerül a szennyezés gyanúja, az üzemeltető tájékoztatja a hatóságot, soron kívüli mintázás történik, ill. szükség esetén a népegészségügyi hatóság fürdési tilalmat rendel el.
<b>Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:</b>	Az üzemeltető kötelezése, hogy egyértelmű és egyszerű figyelmeztető jelzéssel hívja fel a nyilvánosság figyelmét a nem megfelelő vízminőségre; a nyilvánosság tájékoztatása a szennyezés okairól, és a megtett intézkedésekről a honlapon.

**Kunfehértó tófürdő**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Belső szennyezőforrás jellemzése

---

<b>Szennyezőforrás megnevezése:</b>	A fürdővíz használatából adódó természetes szennyezés.
<b>A szennyezőforrás jellege:</b>	vízimadarak, fürdőzők
<b>A szennyezőforrás lokalizációja:</b>	nincs adat
<b>Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:</b>	pontszerű
<b>Szennyezési útvonalak ábrázolása:</b>	Nem határozható meg.
<b>Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:</b>	Időszakos, rövid ideig áll fenn.

## Külső szennyezőforrás jellemzése

---

<b>Szennyezőforrás megnevezése:</b>	nincs
<b>A szennyezőforrás jellege:</b>	-
<b>A szennyezőforrás lokalizációja:</b>	-
<b>Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:</b>	-
<b>Szennyezési útvonalak ábrázolása:</b>	-
<b>Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:</b>	-