

Nyíregyháza-Sóstófürdő Tófürdő



Alapadatok

Megye:	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Település:	Nyíregyháza-Sóstófürdő
Fürdőhely címe:	4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Fürdőház tér 6.
A felszíni víz földrajzi neve:	Sóstó
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01607
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Nyíregyháza-Sóstói tó
A fürdővíz rövid neve:	Sóstói tó
Az illetékes hatóság megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-42 / 501-008 (129 mellék) e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2011. 04. 08.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2022

Nyíregyháza-Sóstófürdő Tófürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	48.003176
Monitoring pont K-hosszúság:	21.728060
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, fürdőzés
Átlagos napi fürdőzőszám:	335 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24-26 °C
Átlagos vízmélység:	1,85 m
Maximum vízmélység:	2,5 m (1,2 mélységnél a fürdőzésre igénybevehető vízfelület bolyás rendszerrel határolt)
A strand vízmélység-profilja:	sekély, egyenletes
Mederanyag jellemzése:	kemény aljzat, lágy iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Közművesített, csapadékelvezetés infrastruktúrája kiépítve, WC-k, zuhanyzók (hideg és melegvízes), öltözők biztosítottak, szeméthyűjtés zárt. Két vízforgatásos medence is van a területén, amelyek gyógyvízzel töltöttek (termál és gyermek medence).
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	–
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	alacsony
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	költöző vízi madarak okozta szennyezés
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	Átmeneti fürdési tilalom elrendelése, feloldó minták levétele (üzemeltetői, hatósági), átmeneti fürdési tilalom megszüntetése megfelelő vízminőség esetén.
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Tófürdő közelében fürdővíz minőséget nagy valószínűséggel befolyásoló szennyező forrás nem található.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	A tófürdő Lónyay-főcsatorna elnevezésű vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység területén helyezkedik el, azon belül pedig az Érpatak VIII. számú főfolyás alsó elnevezésű víztest vízgyűjtő területén található, de felszíni víztesttel nincs kapcsolatban.
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Szennyezés még nem fordult elő. Amennyiben előfordulna, úgy hatósági mintázás és fürdési tilalom elrendelése.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Szennyezés esetén tábla kihelyezése, honlapon és plakáton keresztül történne a tájékoztatás.

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –