

Poroszló, Tisza-tavi strand



(kép forrása: strand.hu)



Alapadatok

Megye:	Heves
Település:	Poroszló
Fürdőhely címe:	3388 Poroszló, hrsz: 01063/5.
A felszíni víz földrajzi neve:	Tisza-tó, Poroszlói-medence
A felszíni víz jellege:	tározó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01002
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Tisza-tó, Poroszlói szabadstrand
A fürdővíz rövid neve:	Poroszlói strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Telefon: +36 (36) 511-910 E-mail: nepeu.titkarsag@heves.gov.hu Honlap: http://www.heves.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	nincs adat
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2014. 05. 13.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2022

Poroszló, Tisza-tavi strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet


Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.642766
Monitoring pont K-hosszúság:	20.658271
A felszíni víz használati jellege:	fürdőzés, csúszdázás, vízi sportok, rekreáció, halászat, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	80-90 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	18-28 °C, 21-22 °C
Átlagos vízmélység:	1,2 m
Maximum vízmélység:	1,5 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	homokos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem jellemző
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	nemenként elkülönített szociális blokk (WC, kézmosó, zuhanyzó), hálózati ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, szervezett kommunális hulladék elszállítás
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	A Tisza-tóba vezető közvetlen szennyezőforrás nincs, közvetlenül szennyvíz még tisztított formában sem terheli.
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	Tiszafüred város szennyvíztisztító telepe által okozott rövidtávú szennyezésnek a valószínűsége rendkívül alacsony, tekintettel a fürdővizektől való távolságra, és az elsődleges befogadó Tisza-füredi főcsatorna időszakos jellegére. Felszíni vízbe történő további szennyvízkibocsátás lehetősége hatóságunk illetékességi területén nem áll fenn. Egyéb előrelátható okról, amely rövid távú szennyezést okozhat, nincs tudomásunk.
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	nincs adat

Poroszló, Tisza-tavi strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

A Tisza-tó (Kiskörei-tározó) a folyón a 404-440 fkm között terül el, vízgyűjtő területe 65.670 km². A tározóba jutó vizek a Tiszából, a Rimából (Eger patakából), a Laskó patakából, és a szivárgóból származnak. A tározó jobb oldali medencéinek tavaszi feltöltésekor bejutott Tisza víz az éves összes bejutó vízmennyiség 32%-át teszi ki, a Rimából 58%, a Laskó patakából 8% a bejutó víz aránya, míg a szivárgóból beszivattyúzott víz 2%-ot tesz ki. (A bal oldali medencéknél a Tisza 93%-ot tesz ki, a beemelt vizek 7%-ot.)

I. A Kis-Tisza vonulatát követve a Rima-, és a Laskó patak főként a jobb part melletti vizek minőségét befolyásolják, ahol a poroszlói és a sarudi szabadvízi strandok is találhatóak, a Kis-Tiszán, majd a Tiszán keresztül pedig befolyásolhatják a tiszánánai és a kiskörei strandok vízminőségét is.

II. A Tisza szintén befolyásolhatja mind a négy (poroszlói, sarudi, tiszánánai, kiskörei) természetes fürdővíz minőségét. A Tiszába torkollik (és ezáltal kis valószínűséggel közvetve a fürdővizek vízminőségét befolyásolhatja) az időszakos jellegű Tiszafüredi főcsatorna. Ezen főcsatornán található szennyvízkibocsátó a Tiszafüredi települési szennyvíztisztító. A Laskó patak az elsődleges befogadója Bátor, Füzesabony, Kerecsend települések szennyvizének, a Rima patak elsődleges befogadója Maklár, másodlagos befogadója Eger (Eger patakon keresztül) és Noszvaj (Kány patakon keresztül) települések szennyvizének.

III. A szivárgó rendszer befogadóként szolgál a saját térségében lévő belvizeknek. Ezáltal közvetve a szivárgóba torkolló belvízcsatornák is befolyásolhatják a fürdővizek minőségét. Azonban a szivárgókba vezető belvízcsatornákba történő felszíni szennyvízbevezetés nem található.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	vízimadarak, fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	kikötő (nem releváns)
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

A strand fényképfelvételei



(kép forrása: strand.hu)



(kép forrása: strand.hu)