Pócsmegyer, Pázsit tófürdő

Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Pócsmegyer
Fürdőhely címe:	2017 Pócsmegyer, Kossuth Lajos u.
A felszíni víz földrajzi neve:	Pócsmegyer-tó
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01414
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Pócsmegyer, Pázsit tófürdő
A fürdővíz rövid neve:	Pázsit tófürdő
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 07. 08.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	Ha a fürdővíz osztályozása jó, tűrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.7167
Monitoring pont K-hosszúság:	19.1025
A felszíni víz használati jellege:	korlátozott jóléti tó (fürdőtó, horgásztó, korcsolyapálya)
Átlagos napi fürdőzőszám:	70 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22 °C
Átlagos vízmélység:	1,6 m
Maximum vízmélység:	3,8 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	homok, kavics
Jellemzőek-e a területre heves szélviharok:	igen
Jellemzőek-e a területre heves esőzések:	igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	csatornahálózatra kötötten nemenként WC, zuhanyozó, szemétgyűjtő badellák, vendéglátóipari egység
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–

A strand fényképfelvételei