

Szentendre, Postás Strand



Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Szentendre
Fürdőhely címe:	Szentendre 25/8 hrsz., Duna jobb partja 9 fkm
A felszíni víz földrajzi neve:	Duna
A felszíni víz jellege:	folyó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01403
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Szentendre, Duna-part, Postás Strand
A fürdővíz rövid neve:	Postás Strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2016
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 11. 12.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2025

Szentendre, Postás Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.661000
Monitoring pont K-hosszúság:	19.081800
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, halászat, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	250 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	21 °C
Átlagos vízmélység:	1,3 m
Maximum vízmélység:	2 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	homokos, kavicsos, iszapos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Szentendre, Postás Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	illemhely (mobil és csatormázott is), zuhanyzó, szemétygyűjtő badellák és konténerek
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	igen, fenn áll
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	DMRV Zrt. RSZ-1 regionális átemelő, Kert utca (1792/1 hrsz.)
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	Az átemelő üzemszerű működése közben hirtelen lezúduló csapadék hatására, valamint műszaki meghibásodása során szennyvíz kerülhet a Dunába.
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	jelentések/értesítések küldése, hatósági mintázás, újramintázás, fürdőzési tilalom, tevékenység beszüntetése

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása

3. sz. melléklet a strand üzemeltetési szabályzatához

Postás Szabadstrand Intézkedési Terv

A kijelölt strand területéről északra kb. 500 méter távolságra, a Kert utcában (1792/1 hrsz) található a DMRV Zrt. üzemeltetésében működő RSZ-1 regionális szennyvízátelő telephely. Az átemelő üzemzerű működése, valamint műszaki meghibásodása esetén szennyvíz, illetve csapadékvízzel keveredett szennyvíz kerülhet a Dunába, mely közegészségügyi kockázatot jelent.

A szennyeződés a változó áramlási intenzitást figyelembe véve kb. 5–10 perc alatt eléri a strandot. A fürdőzőknek el kell hagyniuk a vízterületet még az előtt, hogy a szennyeződés eléri a Strand területét.

Ennek érdekében az alábbi cselekvéssor végrehajtása történik meg:

1. A DMRV Zrt. diszpécserszolgálatára érzékeli az átemelőből szolgáltatott adatok alapján, hogy a szennyvíz mennyisége el fogja érni a gravitációs kifolyó vagy a záporzivattyú aknájának peremét.

2. A diszpécser haladéktalanul telefonon jelzést ad a strandon megbízott személynek, aki a Postáslidó Sportcentrumban tartózkodik az alábbi telefonszámok egyikén:

- 06-70-455-5000
- 06-70-380-5005

3. A Postáslidó Sportcentrum megbízott munkatársa haladéktalanul átváltja a strand bejáratainál található két táblát a „Strand ZÁRVA fürödni TILOS” állásba és a rendszeresített kézi megafonon keresztül figyelmezteti a vízben tartózkodókat a vízterület azonnali elhagyására. Ezt addig folytatja, amíg a vízben tartózkodó összes személy el nem hagyja a víz területét.

4. A DMRV Zrt. diszpécser a Postáslidó Sportcentrum értesítését követően értesíti Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal Közterület felügyelet szolgálatvezetőjét az alábbi telefonszámon:

- 06-20-943-7939

5. A közterület felügyelet szolgálatvezetője intézkedik a közterület felügyelők haladéktalan helyszínre riasztásáról, akadályoztatásuk esetén a hivatal ügyfélszolgálati ügyeletét, vagy közbiztonsági referensét értesíti.

6. A helyszínre érkező közterületfelügyelő vagy köztisztviselő feladata, hogy a Postáslidó Sportcentrum alkalmazottjától a riasztási feladat végrehajtását átvegye. A strand parti területéről tájékozódva meggyőződik a szennyeződés mértékéről, a strandon tartózkodók létszámáról, információt kér a diszpécser szolgálattól a szennyeződés okáról és várható időtartalmáról. A megszerzett információk alapján a strand bezárásának tényéről és a tett intézkedésekről tájékoztatja Szentendre Város Polgármesterét, Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.

7. Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, vagy az általa megbízott személy a történetekről haladéktalanul tájékoztatja Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztályát az alábbi telefonszámok egyikén:

- 06-1-465-3866
- 06-1-465-3852, valamint a kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu e-mail címen

8. A DMRV Zrt. diszpécserszolgálatára amennyiben érzékeli, hogy a szennyvíz kiömlése megszűnt, értesíti Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal Közterület felügyelet szolgálatvezetőjét az alábbi telefonszámon:

- 06-20-943-7939

9. A közterület felügyelet intézkedésével a strand területét haladéktalanul le kell zárni, a zárást a Népegészségügyi szolgálat nyitási engedélyének kézhezvételéig fenn kell tartani.

Szentendre, Postás Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	fürdőzők, vízimadarak, kedvtelési célú hajózás
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	A strand rövid távú szennyezésnek van kitéve. (500 méteren belül Bükkös-patak, RSZ-1 átemelő).
A szennyezőforrás jellege:	szennyvíz
A szennyezőforrás lokalizációja:	500 méteren belül Bükkös-patak.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

A strand fényképfelvételei

