

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó strand



Alapadatok

Megye:	Vas
Település:	Szentgotthárd-Máriaújfalu
Fürdőhely címe:	Szentgotthárd-Máriaújfalu, hrsz.: 0596/20.
A felszíni víz földrajzi neve:	Hársas-tó
A felszíni víz jellege:	tározó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01806
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó strand
A fürdővíz rövid neve:	Hársas-tó strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: +36-94/506-304, +36-94/506-324 e-mail: nepegeszsegugy@vas.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2014. Fürdőhely kijelölése a VA-02R/089/00720-9/2014. sz. határozattal történt.
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2011. 02. 23.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2022

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet


Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.933900
Monitoring pont K-hosszúság:	16.312700
A felszíni víz használati jellege:	Fürdőzés, a strandolásra kijelölt terület mellett horgászat.
Átlagos napi fürdőzőszám:	60 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23 °C
Átlagos vízmélység:	80 cm
Maximum vízmélység:	1,5 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás, folyamatosan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	finom iszapos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nincs adat
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nincs adat

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	A vendégek részére egy szabadon álló zuhanyállás került kialakításra, illetve ivóvízvezetékezésre 1 db ivóvízcsap áll rendelkezésre. A fürdőhelyen keletkezett szennyvíz elhelyezése zárt (kb. 5 m ³) szennyvízgyűjtőbe történik. Ürítését a szerződésben foglaltak szerint bejelentés alapján (kb. hetente egy alkalommal) a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) végzi. A strand területén 2 db öltözőfülke található. A fürdősi idény alatt 1 db mozgáskorlátozott WC, valamint 2 db kézmosóval felszerelt illemhely áll a fürdőzők rendelkezésére. Kommunális hulladék elhelyezésére a strand területén 4 db rögzített hulladékgyűjtő edény (120 l-es) és 5 db (1100 l-es) konténer áll rendelkezésre. Az 1100 l-es konténerekben összegyűjtött hulladék elszállítását szerződés alapján (Szt/818-2/2021.) az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) végzi el hetente egy alkalommal. A strand területén kihelyezett 120 l-es hulladékgyűjtők ürítése, valamint a szemetesszákók napi vagy szükség szerinti cseréje a tógondnok feladata. A fürdő területén 1 db dohányzásra kijelölt hely található. Gépjárművek számára parkolási lehetőség biztosított.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	–
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nincs adat
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	Vízvirágzás a strand területén nem volt. Kockázata alacsony, azonban a magyarországi állóvizekben nyaranta a magas víz hőmérséklet és a bőséges foszforellátottság következtében kialakulhat vízvirágzás, azaz kékalga (=cianobaktérium) túlszaporodás. Vannak kékalgák melyek képesek megkötni a levegő nitrogénjét, ezért növekedésük limitáló faktora a vízben található hozzáférhető foszfor mennyisége. Bizonyos környezeti feltételek mellett egyes cianobaktérium törzsek különféle toxinokat termelnek, és ezek között vannak olyan toxinok, amelyek a rövid idejű vízben tartózkodás esetén is az arra érzékeny fürdőzőknek bőrirritációt, bőrgyulladást okoznak.
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nincs adat
Védőterület leírása:	nincs adat
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Esetleges szennyezés esetén a fürdősi tilalomról a lakosság tájékoztatása több forráson keresztül valósul meg. Az illetékes Önkormányzati Hivatal online úton, esetleg a média bevonásával, a Vas Mezei Kormányhivatal a honlapján, valamint a strand bejáratánál is értesülnek a vendégek az információkról.

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Fürdőzők, horgászat, hódok
A szennyezőforrás jellege:	Nem megfelelő fürdőkultúrával rendelkezők szennyezhetik a felszíni vizet. A kijelölt strandterület mellett a horgászok általi etetés, valamint hódok is ronthatják a víz minőségét.
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Jelentős ipari, mezőgazdasági szennyezőforrások nem ismeretesek. A felszíni vagy felszín alatti vízbe szennyvízbevezetés a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem történik.
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

