

Szigetmonostor, Horányi strand



Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Szigetmonostor
Fürdőhely címe:	Nagyduna sétány 1653/2 hrsz. (Duna 1668+400 – 1668+230 fkm)
A felszíni víz földrajzi neve:	Duna-folyam (Nagyduna-ág)
A felszíni víz jellege:	folyó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01426
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Duna
A fürdővíz rövid neve:	Horányi Strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2014
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 11. 10.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	Ha a fürdővíz osztályozása jó, tūrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.

Szigetmonostor, Horányi strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.680359
Monitoring pont K-hosszúság:	19.120146
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	200 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22 °C
Átlagos vízmélység:	1 m
Maximum vízmélység:	2 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő, a víztestben erős vízáramlás jellemző
Mederanyag jellemzése:	homok, kavics, iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Szigetmonostor, Horányi strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Csatornázott illemhely, zuhanyzó, öltöző, vendéglátó egység, hulladék gyűjtése biztosított.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Szigetmonostor, Horányi strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	fürdőzők, vízimadarak, hajózás
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	kikötő
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	kikötő a strand alatt
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat