

Szigetszentmártoni Szabadstrand



(kép forrása: Google Térkép)

Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Szigetszentmárton
Fürdőhely címe:	2318 Szigetszentmárton belterületi 1470 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)
A felszíni víz jellege:	folyó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01429
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD), Szigetszentmártoni Szabadstrand
A fürdővíz rövid neve:	Szigetszentmártoni Strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2021
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 11. 11.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	Tárgyi fürdővíz első minősítését követően.


Szigetszentmártoni Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.227606
Monitoring pont K-hosszúság:	18.964921
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, halászat
Átlagos napi fürdőzőszám:	50 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C
Átlagos vízmélység:	165 cm
Maximum vízmélység:	170 cm
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	kavics, iszap
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	igen
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: nem besorolható (új)



Szigetszentmártoni Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Csatornázott; hulladék zárt gyűjtése, rendszeres elszállítása biztosított, vízellátás közműhálózatról; WC, hideg-meleg vizes zuhanyzó biztosított
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Nincsenek potenciális szennyezőforrások.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	fürdőzők, vízimadarak, hajózás
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nem releváns
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat