

Szálkai strand



Alapadatok

Megye:	Tolna
Település:	Szálka
Fürdőhely címe:	7121 Szálka, külterület 043/5. hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Szálkai strand
A felszíni víz jellege:	völgyzárógátas dombvidéki víztározó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01705
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	-
A fürdővíz neve:	Szálkai strand
A fürdővíz rövid neve:	Szálkai strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-74/505-850 nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	A 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet szerinti engedély 2008 - de a fürdővíz több évtizede kijelölt, engedélyezett.
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2016. 03. 02.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	nincs adat


Fadd-Dombori I. strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.269612
Monitoring pont K-hosszúság:	18.62718
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	50-150 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	26 °C
Átlagos vízmélység:	2 m
Maximum vízmélység:	3 m
A strand vízmélység-profilja:	A vízmélység a parthoz közeli részekben 80 cm, a parttól 40 m távolságra éri el a 150 cm-t, a legmélyebb részen 200 cm mély, majd újra sekélyesedik.
Mederanyag jellemzése:	homokos, iszapos aljzatú
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	A legnagyobb vendégszámba vonatkozóan rendezett pihenőhely, a gépjárművek számára parkolóhely kialakított. A területen két épület üzemel különböző funkciókkal: Az 1. számú épület a szociális blokk: 2 db férfi és 2 db női vízöblítéssel WC-vel, 1 db hideg-melegvízzel ellátott zuhanyzóval és 1 db kézmosóval üzemel. A 2. számú épületben büfé működik a fürdővendégek kiszolgálása érdekében. A szociális blokk kiegészítéseként a vízparton 4 db zuhany és 1-1-db férfi és női vízöblítéssel WC biztosítja. A hulladékgyűjtés megoldott, a hulladékgyűjtők ürítését legalább napi rendszerességgel végzik.
Csapadékvíz bevezetése:	nincs adat
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	igen, fenn áll
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	Lajvér-patak vízgyűjtőjébe került szennyezések, felszíni bemosódások. A kockázat nem jelentős.
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	Lajvér-patak vízgyűjtőjén rendkívüli esőzések jelenthetnek kockázatot, de rövid távú szennyezéssel nem kell számolni, azonban teljes mértékben sem zárható ki.
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	igen, fenn áll
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	igen, fenn áll
Védőterület leírása:	A 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a fürdővíz és fürdőhely védőterülete a vízfelületen minden irányban 100 m, a vízparton, a strandterületen túl 10 m kiterjedésű.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	Szálla felszíni vizei a Duna jobb parti vízrendszeréhez tartoznak, a legjelentősebb vízfolyás a Lajvér-patak. A jelentős vízhozamú Lajvér-patak Szálka belterületétől északkeletre három forrásból ered. A községtől délnyugatra három víztározót duzzasztottak fel rajta. A területet több észak-déli irányú völgy tagolja, ezek közül többen kisebb patakok folynak. A patakra települt törendszerek a szomszédos Möcsény közigazgatási területére is áthúzódnak. A Lajvér-patak felső vízgyűjtője dombvidéki jellegű, nagy esésű, az összegyűlekezési idő kicsi. Az alsó, síkvidéki vízgyűjtő morfológia szempontból egy feltöltött síkság. A vízfolyás ezen a szakaszon jelentős mennyiségű hordalékot szállít, amelyet a síkvidéken rak le.

Fadd-Dombori I. strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése


Szennyezőforrás megnevezése: Lokális nagy csapadék hatására jelentős vízszintemelkedés a vízfolyásokon.

A szennyezőforrás jellege: csapadékvíz

A szennyezőforrás lokalizációja: Településről összegyűjtött szennyezett csapadékvíz, környező erdő és mezőgazdasági területekről a Lajvér-patakba folyó szennyezett víz.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: részben diffúz (Lajvér-patak vízgyűjtője), részben pontszerű (Lajvér-patak befolyó a duzzasztónál)

Szennyezési útvonalak ábrázolása:



(forrás: Google Térkép)

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: változó - időjárás függő

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása: Nincs, nem indokolt a gyors lefolyás miatt.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása: Bármely rendkívüli esemény bekövetkezésekor az önkormányzat hatóságunkat azonnal értesíti. A szükséges intézkedéseket – a vízügyi hatóság, valamint a területi vízgazdálkodásért felelős szervezetek bevonásával – a fenntartó önkormányzat kezdeményezi.

Külső szennyezőforrások jellemzése

1. szennyezőforrás megnevezése:	Nagy mennyiségű csapadék esetén a víz az aktív művelésű mezőgazdasági területekről a tározó tóba moshatja a szennyezett talajt.
A szennyezőforrás jellege:	mezőgazdasági, szennyezett csapadékvíz
A szennyezőforrás lokalizációja:	Atározó tavak melletti parti sáv, a domboldalak, és a környező mezőgazdasági területek
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	part menti sáv
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	 (forrás: Google Térkép)
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	gyors - a völgyzárógátas jellegből adódóan
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Nincs, nem indokolt a gyors lefolyás miatt.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Bármely rendkívüli esemény bekövetkezésekor az önkormányzat hatóságunkat azonnal értesíti. A szükséges intézkedéseket – a vízügyi hatóság, valamint a területi vízgazdálkodásért felelős szervezetek bevonásával – a fenntartó önkormányzat kezdeményezi.

Fadd-Dombori I. strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet


2. szennyezőforrás megnevezése: Szennyvíz csatornahálózatba nem bekötött lakások potenciális szennyező források lehetnek.

A szennyezőforrás jellege: Kommunális szennyvíz

A szennyezőforrás lokalizációja: diffúz és pontszerű

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	KözcSATornára rá nem kötött ingatlanok.Nem jelentős, a közcSATornára való rákötés aránya 90% feletti. Tápláló vízfolyás felső szakaszán előfordulhat kis valószínűséggel.
--	---

Szennyezési útvonalak ábrázolása:



(forrás: Google Térkép)

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Az üzemeltető a vízminőségi jelentéseket folyamatosan kiteszi a fürdőhely tájékoztató tábláira, valamint a honlapjára. Esetleges rendkívüli helyzetben azonnali tájékoztatás a hírközlő szerveken keresztül, továbbá a helyben szokásos módon, valamint a Kormányhivatal honlapján.
---	--