

Tiszabábolna, Babuna Beach



Alapadatok

Megye:	Borsod-Abaúj-Zemplén
Település:	Tiszabábolna
Fürdőhely címe:	3465 Tiszabábolna, külterület 0227. hrsz
A felszíni víz földrajzi neve:	Tisza-folyó, Szajla holtág
A felszíni víz jellege:	holtág
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_00509
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Tiszabábolna, Tisza-folyó Szajla holtág, Babuna Beach
A fürdővíz rövid neve:	Babuna Beach
Az illetékes hatóság megnevezése:	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-46 / 354-611 e-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2016
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	–
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2022

Tiszabábolna, Babuna Beach
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.682300
Monitoring pont K-hosszúság:	20.819900
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, horgászat
Átlagos napi fürdőzőszám:	100 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	25 °C
Átlagos vízmélység:	2 m
Maximum vízmélység:	4 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	homok és iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése:	nem besorolható fürdővíz (új)
----------------------------------	-------------------------------

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Vezetékes ivóvíz, derítéses szennyvíz elhelyezés, 5 db WC, 2 db pissoare, 4 db kültéri hideg folyóvízes zuhanyozó, közszolgáltatás keretében a szeméthyűjtés és elszállítás megoldott.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	igen, fenn áll
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	alacsony vízszint, nincs megfelelő áramlás, magas szervesanyagtartalom (beetetések), volt már vízvirágzás
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	A fürdőhely sekélyes állóvíz, ahol a megfelelő vízáramlás nem mindig biztosítja a friss víz utánpótlódását. A nagyon meleg időjárás alkalmával a víz hamar felmelegszik, a közeli horgászhelyeken a beetetések miatt a szervesanyag-tartalom is időnként felszaporodhat. A holtág vízpótlása a Tisza vízállásának függvénye, nyári kisvízi időszakban gravitációs úton történő pótlásra nincs lehetőség, csak szivattyús átemelés lehetséges az ÉMVIZIG 2015. szeptember 03-án kelt tájékoztatása alapján.
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	igen, fenn áll
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	igen, fenn áll
Védőterület leírása:	A vízfelületen minden irányban 100-100 m, a vízparton a strandterületen túl legalább 10 m kiterjedésű.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	A vízgyűjtő területen nincs sem ipari, sem mezőgazdasági tevékenység.
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	hatósági mintázás, újramintázás, fürdőzési tilalom elrendelése
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	helyben táblán kifüggesztve, kormányhivatali és önkormányzat honlapon

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–

Külső szennyezőforrások jellemzése

1. szennyezőforrás megnevezése:	A fürdőhely mellett motorcsónakok is közlekednek, melyből esetleges olajelfolyás, szivárgás lehetséges.
A szennyezőforrás jellege:	vegyi
A szennyezőforrás lokalizációja:	A motorcsónakok közlekedési útvonalain, fürdőhely mellett.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	Diffúz, kiterjedése az elfolyt olaj mennyiségétől függő.
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	időszakos (havária esetén)
2. szennyezőforrás megnevezése:	Kikötő (A kikötőben lévő motorcsónakokból olajelfolyás-szivárgás történhet, mely a holtágot, ill. a természetes fürdőhely területét is szennyezheti az holtágot az élővízzel összekötő csatornán át.)
A szennyezőforrás jellege:	vegyi
A szennyezőforrás lokalizációja:	összekötő csatornán át
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	Diffúz, kiterjedése az elfolyt olaj mennyiségétől függő.
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	időszakos (havária esetén)

Tiszabábolna, Babuna Beach
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

3. szennyezőforrás megnevezése: árvíz

A szennyezőforrás jellege:

Az ár és belvízvédekezésről szóló 10/1997. számú KHVM rendeletben foglaltak szerint a területre jellemző védekezési készültség elrendelésére mértékadó vízmérce a 001723 Tisza-Tiszakeszi vízmércén észlelt 400 cm-es vízállás esetén a terület elöntés alá kerül.

A szennyezőforrás lokalizációja:

Fürdőhely vizének az árvízzel való keveredése 400 cm-es vízállású árvíz levonulása esetén.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:

Diffúz, nagysága érinti a természetes fürdőhelyet.

Szennyezési útvonalak ábrázolása:

–

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:

időszakos (extrém időjárási körülmények esetén)