

Tiszasziget, Turisztikai Központ Szabadstrand



Alapadatok

Megye:	Csongrád-Csanád
Település:	Tiszasziget
Fürdőhely címe:	6756 Tiszasziget, hrsz.: 358.
A felszíni víz földrajzi neve:	358 hrsz.-ú bányató
A felszíni víz jellege:	bányató
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_00618
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Tiszasziget, Turisztikai Központ Szabadstrand
A fürdővíz rövid neve:	Turisztikai Központ
Az illetékes hatóság megnevezése:	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06 (62) 681-700 e-mail: nefo@csongrad.gov.hu web: www.csmkh.hu Cím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2015
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2022. 05. 04.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	Szükség szerint, az osztályozás negatív irányba történő változása esetén.

Tiszasziget, Turisztikai Központ Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet


Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.168403
Monitoring pont K-hosszúság:	20.153363
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	Maximális létszám 100 fő.
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	minimum 18 °C, maximum 27 °C, medián 22,5 °C
Átlagos vízmélység:	2,0 m
Maximum vízmélység:	2,5 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	szikes, homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Konténer szociális blokkban 4 db illemhelyiség, 4 db tusoló, 8 db mosdó, 2 db piszoár, 2 db szabadtéri öltözőfülke, 1 db szabadtéri zuhanyzó, 4 db hulladékgyűjtő-edény, 1 db ivókút közüzemi hálózatról, zárt szennyvíztároló.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	–
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	–
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	–
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	A fürdőhely területének határától a vízfelületen minden irányban 100-100 méter, a vízparton az igénybe vett területen kívül minimum 10 méter szélességben.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	–
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	–

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–

A strand fényképfelvételei

