

Vinár, Joó-tó strand



Alapadatok

Megye:	Veszprém
Település:	Marcalgergelyi
Fürdőhely címe:	8534 Marcalgergelyi, 7/3 Hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Joó-tó
A felszíni víz jellege:	állóvíz
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01915
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Vinár, Joó-tó strand
A fürdővíz rövid neve:	Joó-tó strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Veszprém Megyei Kormányhivatal
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-88 / 550-928 e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu Cím: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	1999
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2022
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	vízminőség eredményétől függően

Vinár, Joó-tó strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség: 47.315500

Monitoring pont K-hosszúság: 17.274600

A felszíni víz használati jellege: **Elsődleges hasznosítás:** természetes fürdővíz, rekreáció, turisztikai hasznosítás, ökológiai; **Másodlagos hasznosítás:** ivóvíz, öntözés, ipari vízhasználat; **Harmadlagos hasznosítás:** hajózás, vízi sport, halászat, horgászat. *Természetes fürdőhelyként kijelölt.*

Átlagos napi fürdőzőszám: nincs adat

Víz átlaghőmérséklete szezonban: 21-23 °C

Átlagos vízmélység: A strand kijelölt fürdőhely, melynek határait, vízmélységét a kormányrendelet alapján meghatározott táblákkal, bójákkal jelölik.

Maximum vízmélység: 1,2 m

A strand vízmélység-profilja: fokozatosan mélyülő


Mederanyag jellemzése: homokos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Jellemzők-e a területre heves esőzések: Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra
ismertetése:**

A strand nagyszerű választás a gyermekes családok részére. A térség legkedveltebb természetes vizű Beach-e számos családbarát szolgáltatással várja a gyermekes családokat. A létesítmény területén hangulatos nádtetős árnyékolók és 70 darab ingyenesen biztosított napágy teszi komfortossá az idelátogatók pihenését. A területen öltöző, ivókút és zuhanyzó is kiépítésre került. A tó adottságaiból fakadóan kiváló vízminőséggel, biztonságos mederrel rendelkezik, melyet rendszeresen ellenőriznek az illetékes szakhatóságok. A több mint 800 tonna aranysárga homok felhasználásával készült strand mellett kialakításra került két darab homokos pálya, mely egyaránt alkalmas strandkézilabdázásra, strandfocizásra és strandröplabdázásra is. A strandolók számára bővítettük boltunk kínálatát strandfelszerelésekkel.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

**Szennyezést okozó
csapadékmennyiség:**

Az éghajlat változásából adódóan a csapadékmennyiség csökken, ugyanakkor azok intenzitása növekvő tendenciát mutat. Időbeni eloszlásuk szélsőséges. Utóbbi évekre jellemző a nagy nyári viharok, mikor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik. Ebből a helyzetből fakadó fürdővízzel kapcsolatos esetleges egészségkárosító hatások elhárítása, vizsgálata - monitoring vizsgálatok, vízminőségvizelések - mindig a pillanatnyi helyzet függvénye.

**Rövid távú szennyezés (RTSz)
kockázata:**

nincs adat

**Lehetséges rövid távú szennyező
tényezők felsorolása:**

nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére
vonatkozó információk:**

nincs adat

**Cianobaktérium-burjánzás
kockázata:**

Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

**Makrofiton és/vagy fitoplankton
burjánzásának kockázata:**

Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Védőterület leírása:

A fürdőhely közvetlen környezetében nem található olyan vízbevezetés, mely a fürdővíz minőségét károsan befolyásolhatja.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai
jellemzése:**

nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított
intézkedési gyakorlat leírása:**

Monitoring vizsgálatok, vízminőségvizelések eredmények döntik el a teendőket.

**Szennyezés esetén a nyilvánosság
tájékoztatására kialakított
intézkedési gyakorlat leírása:**

strandi információs tábla

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Fürdőzők helytelen, nem higiénikus fürdővíz használata.
A szennyezőforrás jellege:	Fürdőzők testfelületéről lemosódó ill. a helytelen fürdési kultúrából a vízbe jutó szennyeződések.
A szennyezőforrás lokalizációja:	pontszerű
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	Hullámozás, széljárás eredményeként a szennyeződés minimális mértékben diffúz.
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	Időszakos megjelenés, gyors lefolyás.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs adat
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Vinár, Joó-tó strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzete

A strand fényképfelvételei

