

Zebegény Strand



Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Zebegény
Fürdőhely címe:	2627 Zebegény, 112/2 hrsz. (Duna 1703,2 - 1703,3 fkm)
A felszíni víz földrajzi neve:	Duna
A felszíni víz jellege:	folyó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01427
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Zebegény Szabadstrand
A fürdővíz rövid neve:	Zebegény Strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2015
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 11. 12.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2025

Zebegény Strand

természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.798093
Monitoring pont K-hosszúság:	18.908666
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	50 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C
Átlagos vízmélység:	70 cm
Maximum vízmélység:	150 cm
A strand vízmélység-profilja:	fokozatosan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics, homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	igen
--	------

Jellemzők-e a területre heves esőzések:	igen
---	------

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Csatornázott illemhely, zuhanyzó, öltöző, hulladék gyűjtése biztosított.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	fürdőzők, vízimadarak, hajózás
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	kikötő
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	kikötő a strand felett
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Zebegény Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzete

A strand fényképfelvételei

