

Zamárdi, Mirabella Kemping strand



Alapadatok

Vármegye:	Somogy
Település:	Zamárdi
Fürdőhely címe:	8621 Zamárdi, Szent István u. 3512 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01578
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Zamárdi, Mirabella Kemping strand
A fürdővíz rövid neve:	Kemping strand

Az illetékes hatóság megnevezése:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége:

Tel.: 06-82 / 528-400
e-mail: nepeu@somogy.gov.hu
Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

A fürdővíz első engedélyezésének éve:

2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:

–

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:

Ha "kiváló" osztályba sorolt fürdővíz minősítése megváltozik.

Zamárdi, Mirabella Kemping strand természetes fürdővíz tájékoztató füzete

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.882461
Monitoring pont K-hosszúság:	17.913806
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, vízisport, hajózás, ivóvíz-kivétel, öntözés
Átlagos napi fürdőzőszám:	300-400 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23-25 °C


Átlagos vízmélység:	0,6 - 0,7 m
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély, nagyon lassan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	terület közművesített, 3 vizesblokk, 30 női WC, 18 férfi WC, 12 piszoár, 18 női zuhany, 18 férfi zuhany, 3 szolár zuhany a parton, értékmegőrző, rendszeres szeméthyűjtés van
Csapadékvíz bevezetése:	igen
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	100-150 mm
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Nincs szennyező tevékenység, a kemping területén belül van.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	A kemping recepciójánál elhelyezett információs tábla.

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	természeti eredetű, emberi eredetű
A szennyezőforrás lokalizációja:	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	folyamatos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–