

Nagymaros Szabadstrand



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Nagymaros

Fürdőhely címe: Nagymaros 1857/1, 18572, 1879/3, 1879/4, 1879/5, 2610 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Duna

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01401

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Nagymaros Szabadstrand

A fürdővíz rövid neve: Nagymaros Strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-1 / 465-3866
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2014

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 11. 12.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Ha a fürdővíz osztályozása jó, tūrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.

Nagymaros Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.791949
Monitoring pont K-hosszúság:	18.962635
A felszíni víz használati jellege:	fürdővíz
Átlagos napi fürdőzőszám:	200 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22-24 °C


Átlagos vízmélység:	70 cm
Maximum vízmélység:	150 cm
A strand vízmélység-profilja:	gyorsan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics-homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Nagymaros Szabadstrand

természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése: Csatornahálózatra kötött konténer illemhely, zuhanyzók, kézmosási lehetőség, hulladékgyűjtési lehetőségek biztosítottak, vendéglátóipari egység üzemel.

Csapadékvíz bevezetése: nincs adat

Szennyezést okozó csapadékmennyiség: nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata: nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása: nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk: nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata: nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: nem áll fenn

Védőterület leírása: Homokos vízpart, fás, rendezett környezet, védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása: nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása: nincs adat

Nagymaros Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak, kedvtelési célú hajózás

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: kikötő, szennyvíztisztító

A szennyezőforrás jellege: kikötő, szennyvíz

A szennyezőforrás lokalizációja: Kikötő a Duna folyásiránya szerint a fürdőhely alatt helyezkedik el. Szennyvíztisztító elhelyezkedése: Szob, Duna 1705+150 fkm.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat